

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ Спецнефтехромуонтажавтоматика"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Представительство в г. Санкт-Петербург</i>					
59. Электросварщик ручной сварки 2 разряда					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Представительство в г.Астрахань</i>					
75. Производитель работ (раб)					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
76. Производитель работ (раб)					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
104. Электрогазосварщик 4 разряда					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени контакта с вредными веществами			
105. Электрогазосварщик 4 разряда					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
106. Электрогазосварщик 4 разряда					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
107. Электрогазосварщик 4 разряда					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
108. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
154. Кабельщик-спайщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
155. Кабельщик-спайщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок по монтажу КИПиА					
240. Производитель работ (раб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок судового электро-монтажа					
274. Кабельщик-спайщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
275. Кабельщик-спайщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Электромонтажный участок					
343. Производитель работ (раб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
344. Производитель работ (раб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
345. Производитель работ (раб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
393. Старший производитель	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
работ (прораб)	труда и отдыха	процесса			
394. Старший производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
395. Электрогазосварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
396. Электрогазосварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
397. Электрогазосварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
398. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
399. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести грудового процесса			
400. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
401. Электроргазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
402. Электроргазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
403. Электроргазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
404. Электроргазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
405. Электроргазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
406. Электроргазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
407. Электроргазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Труда и отдыха	вредного фактора			
408. Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
454. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
455. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
456. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
457. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
458. Кабельщик-слайщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
База производственного обеспечения в г. Нефтекамск		Процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, при влекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
465. Кабельщик-спайщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
468А. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
469А. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
476. Старший производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
477. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
487А. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
488А. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
489. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
490А. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, при-влекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
491А. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	вредного фактора	3	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	
492А. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4	Снижение уровня воздействия вредного фактора	
492А. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	5	Снижение тяжести трудового процесса	
501А. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	6	Снижение уровня воздействия вредного фактора	
502А. Производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
513А. Старший производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
514А. Старший производитель работ (прораб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
515. Электротогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
516. Электротогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
531. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
531. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
532А. Электросварщик ручной сварки 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
533. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
534А. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
535. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
536А. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	<i>Обособленное подразделение 6 г. Сызрань</i>				
542. Производитель работ (раб)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Центральная диспетчерская служба</i>					

Дата составления: 25.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Начальник отдела охраны труда и про-

мышленной безопасности

(должность)



Грибулин Д.Н.
(Ф.И.О.)
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела управления персона-

лом

(должность)



Свирилова Е.П.
(Ф.И.О.)
(дата)

Председатель совета трудового коллек-

(должность)



Идрисова А.И.
(Ф.И.О.)
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре)

1799



Идрисов Р.А.
(Ф.И.О.)
(дата)

25.03.2022
(дата)

